

كيما بوكسى ١٥٠ S

الوصف ومجال الاستعمال :

- دهان ومونة إيبوكسية خالية من المذيبات غير قابلة للانكماش وتقاوم الأحماض والقلويات المركزة للمصانع الاسمدة كما تستعمل المونة الايبوكسية للصق بلاط الأرضيات المقاوم للكيماويات ولملء الفواصل بين البلاط بمقاس لا يقل عن (٥ مم x سمك البلاط).
- أساس المنتج راتنج ايبوكسى و مصلب اروماتيك بولى أمين ومخصبات منتقاه.

الخواص الفنية : (عند ٢٥ °م)

اللون :	أسود- أحمر طوبى - رمادي
نسبة المواد الصلبة :	١٠٠ %
الكثافة (A+B) :	١,٣٦ ± ٠,١٥ كجم/لتر
الكثافة (A+B+C) :	١,٩٠ ± ٠,١٥ كجم/لتر
نسبة الخلط (A:B) :	للهانات ٣ : ١
نسبة الخلط (A+B+C) :	للمونة لقوام عادى ٣ : ١ : ١٠
فترة التشغيل :	٣٠ دقيقة (تقل بارتفاع درجة الحرارة)
أقل درجة حرارة عند التشغيل :	١٠ °س
زمن الجفاف الابتدائي :	٧ ساعة
زمن الجفاف النهائي :	٢٤ ساعة
الصلابة النهائية :	بعد مرور ٧ أيام
فترة دهان الوجه التالى :	بعد مرور ٢٤ ساعة من الوجه الأول
مقاومة الحرارة :	٩٠ °س رطب - ١٤٠ °س جاف
المذيب (١٠ % إذا لزم) :	كيم سولف ٣
معدلات الاستهلاك (نظري) :	للهان ٢٥٠ جم / م ^٢ / وجه (لسمك ١٨٥ ميكرون)
	للمونة ٢ كجم / م ^٢ / سمك (مركبات A,B,C)

كيما بوكسى S ١٥٠
(تابع)

المقاومة الكيمائية : مقاوم للأحماض ولنترات الأمونيوم ومحلول وغاز الامونيا.

طريقة الاستعمال : (للدهان)

- تنظيف الاسطح لتكون جافة وخالية من الأتربة والزيوت والشحوم.
- يتم دهان وجه تحضيرى من كيما بوكسى ١٠١ للأسطح الخرسانية و كيما بوكسى ١٣١ أو ١٣١ ZR للأسطح الحديدية.
- يخلط مركبى A,B بخلاط كهربائى بطى السرعة (٣٠٠ لفة فى الدقيقة) لمدة ٢-٣ دقيقة.
- يتم دهان مادة كيما بوكسى S ١٥٠ بالفرشة أو الرولة أو بماكينة الرش بعد تخفيفه بمادة كيم سولف ٣ للوصول للقوام المناسب للرش.
- يتم دهان الوجة التالية بعد ٢٤ ساعة من دهان الوجة السابق.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١.

طريقة الاستعمال : (للمونة)

- يتم دهان وجه تحضيرى للأرضيات الخرسانية من (كيما بوكسى S ١٥٠ شفاف) بعد خلط مركبيه A,B بالخلاط الكهربائى.
- خلط مركبى A,B لمادة (كيما بوكسى S ١٥٠) باللون المطلوب كما سبق ثم يتم إضافة المادة المائلة ويعد الخلط لمدة ثلاثة دقائق قبل فرد المونة.
- دهان وجه نهائى من كيما بوكسى S ١٥٠ إذا لزم.
- تغسل الأدوات بعد الاستعمال مباشرة بمادة كيم سولف ١.

احتياطات الأمان :

- يجب أن يتم التشغيل فى مكان جيد التهوية.
- تستعمل القفازات ونظارات الحماية للآعين وملابس خاصة أثناء التشغيل.
- فى حالة تلوث الجلد تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- فى حالة تلوث الآعين تغسل مباشرة بالماء ويستشار الطبيب الأخصائى.
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل.
- التخزين والصلاحيه :** لمدة ٢٤ شهر فى ظروف تخزين مناسبة وفى عبواته المغلقة.

العبوات :

- مجموعة من ثلاث مركبات زنة ١٤ كجم (مركب A,B,C) للمونة الايبوكسية.
- مجموعة من مركبين زنة ٤ كجم (A,B) للدهان.