

كيما بوكسى ١١٠ HB/2

دهان إيبوكسى على البنائية معدل بالقار ذو مقاومة فائقة للكيماويات والاحتكاك والتآكل.

مواصفات عامة :

- دهان على المقاومة للكيماويات أساسه إيبوكسى معدل بالقار ذو قوة التصاق عالية على الأسطح المختلفة (الحديدية والخرسانية).

- مطابق لخواص المواصفة القياسية م.ق.م رقم ٣٣٠٣.

مجال الاستخدام :

- يستخدم كيما بوكسى ١١٠ HB/2 عندما تستدعى الحاجة لدهان ذو مقاومة عالية الكيماويات.

- يستخدم كيما بوكسى ١١٠ HB/2 فى دهان الخزانات والمواسير التى تحت الأرض أو تحت الماء والسفن ومنشآت الطرق والكبارى والمنشآت الخاصة بالصرف الصحى ... إلخ.

- طلاء إيبوكسى لحماية أجزاء السيارة السفلية من الصدأ.

المميزات :

- ممتاز بعدم التسييل لذا تصلح للأسطح الرأسية.

- قوة التصاق عالية على الأسطح المختلفة مثل الخرسانة والحديد والصلب.

- مقاومة عالية للبرى والاحتكاك وكيماويات مياه الصرف.

الخواص الفنية : (عند ٢٥°م)

اللون : أسود

نسبة المواد الصلبة : ٧٨ ± ٢ % (بالوزن)

نسبة المواد الصلبة : ٦٠ ± ٢ % (بالحجم)

الكثافة : ١.٤٨ ± ٠.٠٢ كجم/لتر

نسبة الخلط : أ : ب = ٣ : ١ (بالوزن)

فترة التشغيل : ساعتان

زمن الجفاف الابتدائى : ساعتان

زمن الجفاف النهائى : ٢٤ ساعة

وقت دهان الوجه التالى : ١٢ - ٢٤ ساعة

المخفف : كيم سولف ٥

معدل الاستهلاك : ٢٥٠ جرام/م^٢ للوجه الواحد بسمك ١٠٠ ميكرون يتبع

(تابع) كيما بوكسى ١١٠ HB/2

المقاومة الكيمائية لمادة كيما بوكسى ١١٠ HB/2 : (مدة الغمر ٧ يوم)

ex	50%	هيدروكسيد صوديوم	ex	30%	حامض كبريتيك
ex	50%	هيدروكسيد بوتاسيوم	g	50%	
ex	30%	نترات امونيوم	ex	10%	حامض هيدروكلوريك
ex	كيروسين	مواد بترولية	g	25%	
ex	بنزين				
لا تلين + لا تكون فقاعات + لا تغير في اللون : ex لا تلين + لا تكون فقاعات + تغير طفيف في اللون : g			ex	5%	حامض فوسفوريك
			g	20%	
			ex	5%	حامض نيتريك
			g	20%	

طريقة التشغيل :

- يتم تنظيف السطح المراد دهانه بإزالة جميع الزيوت والشحوم والأتربة والصدأ.
- يتم خلط مركبى أ، ب خلطاً ميكانيكياً جيداً حتى الوصول إلى مخلوط متجانس.
- يتم الدهان باستخدام الفرشاة أو الرولة أو الرش وعند تنفيذه بالحجرات المغلقة يجب توفير تهوية كافية.
- يتم غسل الأدوات بعد العمل مباشرة بمادة كيم سولف ١ .

احتياطات الأمان :

- يجب أن يتم التشغيل فى مكان جيد التهوية.
- تستعمل القفازات ونظارات الحماية للأعين وملابس خاصة أثناء التشغيل.
- فى حالة تلوث الجلد تغسل الأماكن الملوثة بكمية وفيرة من الماء والصابون.
- فى حالة تلوث الأعين تغسل مباشرة بالماء ويستشار الطبيب الأخصائى .
- لا يسمح بالطعام أو التدخين أثناء العمل .

التخزين والصلاحيه : لمدة عامان فى ظروف تخزين مناسبة.

العبوات : مجموعة ١ كجم ، مجموعة ٤ كجم .