

**CMB شوت كريت**

خرسانة جاهزة لمدفع الخرسانة بالطريقة الجافة.

**الوصف:**

- خرسانة ترميم من مركب واحد بأساس أسمنتي معالج وأضافات خاصة لزيادة المقاومة المبكرة ومقاومة النفاذية.
- تكون بعد خلطها بالماء فقط خرسانة لدنة ذات قابلية تشغيل عالية ومقاومة انضغاط مبكرة.

**مجال الاستعمال:**

- خرسانة لأصلاح عالية الكفاءة للاستخدام بطريقة الرش الجاف للأسطح الخرسانة والمباني.
- مناسبة لأعمال الترميم والصيانة في:
- محطات معالجة الصرف الصحي
- الأنفاق والكبارى
- محطات مياه الشرب
- المنشآت السكنية
- محطات الكهرباء
- المصانع

**المميزات:**

- جاهزة للاستخدام وذات قابلية عالية للتشغيل.
- سهولة التسوية وذات سرعة عالية في معدل زيادة الاجهادات.
- مقاومة عالية للنفاذية.
- مقاومة عالية للصقيع والأملاح والكبريتات.
- ذات كثافة عالية جداً مع قوة التصاق فائقة للأسطح المختلفة.
- اقتصادية الاستعمال.
- تصلح للأسطح الرأسية والأفقية لترميم المساحات الكبيرة.
- معالجة لانكماش الخرسانة.

**الخواص الفنية: (عند ٢٥° م)**

الكثافة الجافة :	٢٠٢ ± ٠٠٢ كجم / لتر
فترة التشغيل :	٦٠ دقيقة
فترة الجفاف :	٤-٥ ساعة
نسبة الخلط مع الماء :	٣٦٥-٤ لتر/ شيكارة ٥٠ كجم (حسب القوام وظروف التشغيل)
مقاومة الضغط (٢٨ يوم):	لا تقل عن ٢٥٠ كجم/ سم <sup>٢</sup>
معدل الاستهلاك :	٢٢ - ٢٤ كجم/م <sup>٢</sup> بسبك ١٠ م (ويتوقف معدل الاستهلاك على سمك الطبقات المنفذه)

يتبع.....

**CMB شوت كريت**  
(تابع)**طريقة الاستعمال:**

- يجب أن تكون الأسطح المراد ترميمها صلبة خالية من صدأ الحديد والأثرية والمواد الغريبة والزيوت والشحوم ويجب استعمال طرق أعداد السطح بحيث تسمح بربط الخرسانة القديية والجديدة.
- فى حالة ظهور حديد به صدأ ، يتم معالجته بإزالة الصدأ ودهان الحديد بمادة ايبوكسى زنك مثل كيمابوكسى ١٣١ .
- يتم ترطيب سطح الخر سانة.
- توضع مادة سى ام بى شوت كريت الجافة مباشرة داخل قادوس مدفع الخرسانة ثم إضافة الكمية اللازمة من المياه عن طريق فوهة التشغيل ويتم الضخ بواسطة فنى متخصص لضبط زاوية الرش المناسبة.
- يتم ضخ المونه بمدفع الخرسانة على طبقات متتالية بسمك ١ - ١٥ سم للطبقة الواحدة حتى الوصول للسمك المطلوب.
- يتم المعالجة بمركبات المعالجة الخاصة مثل كيوراسول ١ .
- تغسل المعدات بالمياه مباشرة بعد الاستعمال.

**احتياطات الأمان:**

- تجنب ملامسة المنتج للأعين وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد الاستخدام.
- استعمال قفازات للأيدى ونظارات الحماية.
- العمل في مناطق بها تهويه كافية.

**التخزين:**

- ٦ أشهر في عبواته المغلقة تحت ظروف تخزين مناسبة وفى مكان جاف ودرجة حرارة لا تزيد عن ٢٩° م.

**العبوات:**

- شكاير ٢٥ كجم ، ٥٠ كجم.