

كيم سولف ٥٥.٤٤.٥.٤.٣

مذيبات عضوية ذات قوة إذابة عالية للدهانات الايبوكسية

المادة	اللون	الكثافة كجم/لتر	مميزات خاصة	مجالات الاستعمال
كيم سولف ٣	شفاف	٠,٠٢±٠,٧٩	مدى غليان متوسط	• المنتجات الايبوكسية الخالية من المذيبات مثل: - كيما بوكسي ١٠٣ - كيما بوكسي ١٠٣ تي - كيما بوكسي ١٠٤ - - كيما بوكسي ١١١ - كيما بوكسي ١١١ اتش بي - كيما بوكسي ١١١ - اس دبليو - كيما بوكسي ١٣١ - كيما بوكسي ١٣١ زد ان بي (اتش بي) - - كيما بوكسي ١٥٠ - كيما بوكسي ١٥١ اس - كيما بوكسي ١٥٠ آر جي ال - كيما بوكسي ١٥٠ جي ام - كيما بوكسي ١٥١ - كيما بوكسي ١٥١ ان - اس - كيما بوكسي ١٥١ اف - كيما بوكسي ١٥٢ - كيما بوكسي ٣/١٥٦ - كيما بوكسي ١٧٥ - كيما بوكسي ١٧٥ تي - كيما بوكسي ١٧٧ - - كيما بوكسي ٢٠٠٠
كيم سولف ٤	شفاف	٠,٠٢±١,٠٣	غير طيار	• المنتجات الايبوكسية الحاوية للمذيبات مثل: - كيما بوكسي ١٠٠ اس - كيما بوكسي ١٠١ - كيما بوكسي ١١٠ - - كيما بوكسي ١١٠ تي - كيما بوكسي ١١٠ اتش بي كيما بوكسي ١٢٠ - - كيما بوكسي ١٢٩ - كيما بوكسي ١٢٩ اتش بي - كيما بوكسي ١٢٩ اف آر - كيما بوكسي ١٣١ - كيما بوكسي ١٣١ زد آر - كيما بوكسي ١٣١ اي - - كيما بوكسي ١٣١ اي (ان اس) - كيما بوكسي ١٣١ اي تي اتش - - كيما بوكسي ١٣١ زد ان بي / اس كيما بوكسي ١٣١ ميوكس • المنتجات النيتروسيلولوزية • مذيب ثانوي للمنتجات الالكيديه • صبغات الاخشاب الحاوية للمذيبات
كيم سولف ٤٤	شفاف	٠,٠٢±٠,٨١	يقلل اللزوجة للاستعمال كدهان بالفرشاه	كيم فلكس ١٤٠ - كيم فلكس ١٤٠ في - كيما بور ٣١٦ تي
كيم سولف ٥٥	شفاف	٠,٠١±٠,٨٦	يحتوي على مذيبات اروماتية	كيمابوكسي ١٣١ اي ان اس / ٣ سي

طريقة الاستعمال :

تضاف الكمية المحددة من المذيب الخفف طبقا لنشرة المادة المراد تخفيفها في حدود ١٠٪ ويتم التقليب جيدا باستخدام خلاط على السرعة البطيئة (٣٠٠ لفة / دقيقة) لمدة ٢-٣ دقيقة و حتى تجانس الخليط.

التخزين : سنتان في ظروف تخزين مناسبة جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة المرتفعة و مصادر النيران و اشعة الشمس المباشرة.

العبوات : ١٠ . ٢٠ . ٤٠ . ١٨٠ لتر.